

Codice	Descrizione	Qta	Listino	Importo	Iva
Manutenzione ordinaria					
01090000	ISPEZIONE CON CAMBIO DELL OLIO VARIAB	0,90	47,00	42,30	22
85185580	FILTRO ANTIPOLVERE POLLINE SOSTITUIR	0,10	47,00	4,70	22
01390050	ISPEZIONI AMPLIATE	0,50	47,00	23,50	22
01400050	SERVICE LIQUIDO FRENI	0,50	47,00	23,50	22
34015550	OLIO CAMBIO SOSTITUIRE	0,90	47,00	42,30	22
20345551	FILTRO DEL CARBURANTE DIESEL SOSTITUIR	0,30	47,00	14,10	22
60052950	TETTUCCIO SCORREVOLE PULIRE	0,10	47,00	4,70	22
23245550	INSERTO FILTRO ARIA SOSTITUIRE	0,10	47,00	4,70	22
66902950	GANCIO DI TRAINO PULIRE	0,10	47,00	4,70	22
9909AP00	AZIONE RICAMBIO IN VOLATA				22
03L115562	CARTUCCIA	1,00	12,81	30,00	8,97 22
N 90813202	VITE	1,00	2,64	17,00	2,19 22
1K1819653B	F. ANTIP.	1,00	24,39	30,00	17,07 22
3T1998001	SPAZZOLA	1,00	47,89	30,00	33,52 22
3T9955425	SPAZZOLA	1,00	19,83	30,00	13,88 22
G 052182A2	OLIO	7,00	21,10	17,00	122,59 22
N 91084501	A. TENUTA	1,00	3,30	17,00	2,74 22
02E305051C	CARTUCCIA	1,00	23,09	17,00	19,16 22
PACOILPR03	CASTROL 5W30	43,00	2,66	30,00	80,07 22
	Noleggio e Auto Sostitutiva 2 giorni gratis	2,00	0,01		0,02 22

Responsabile clienti		Telefono:	
Ore Cliente	3,50	Ore Garanzia	0,00
Ore Interne	0,00		
Materiale	Desc. IVA	Imponibile	IVA
Manodopera		Imposta	TOTALE IMPONIBILE
Oneri Vari			Arrotondamenti
Spese Incasso			TOTALE IMPOSTA
Interno			TOTALE DOCUMENTO
			SEQUE
Data e ora ritiro vettura		Firma	

TALE PREVENTIVO E' DA CONSIDERARSI APPROSSIMATIVO IN QUANTO AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI POTREBBERO RENDERSI NECESSARI ULTERIORI INTERVENTI AL MOMENTO NON DIAGNOSTICABILI.

Codice	Descrizione	Qta	Listino	Importo	Iva
	sost.spatole tergi				
	olio +filtro +antipolline sost				
	rumore sterzando in manovra				
	Vibrazione tettino				
	non sost portatarga				
	lubrific.sede gancio traino				
	bottoncino gancio treaino staccato				
	check ammortizzatori				
	check auto hold				
	Vibrazioni sporadiche sottoscocca in ripresa e su sconnesso				
	applicare coupon skoda sconto 100 euro				
	applicare sconto ricambi in volata				
	Materiale di Consumo	1,00	2,63	2,63	22
	Smaltim.Rifiuti Speciali	1,00	10,00	10,00	22

RIDUZIONE DI 100 EURO IVA COMPRESA COME CONTRIBUTO VOLKSWAGEN GROUP ITALIA
SI SEGNALE NECESSITA'DI SOSTITUIRE TESTINA STERZO SX

Responsabile clienti			Telefono:				
Ore Cliente	3,50	Ore Garanzia	0,00	Ore Interne	0,00		
Materiale	300,19	Desc. IVA	Imponibile	IVA	Imposta	TOTALE IMPONIBILE	Arrotondamenti
Manodopera	164,50	IVA 22 %	477,34	22	105,00	477,34	
Oneri Vari	12,65					TOTALE IMPOSTA	TOTALE DOCUMENTO
Spese Incasso						105,00	582,34
Interno							
Data e ora ritiro vettura			Firma				

TALE PREVENTIVO E' DA CONSIDERARSI APPROSSIMATIVO IN QUANTO AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI POTREBBERO RENDERSI NECESSARI ULTERIORI INTERVENTI AL MOMENTO NON DIAGNOSTICABILI.